

رصد نوعية المياه الجوفية بتاجوراء- ليبيا

عبدالرازق مصباح الصادق عبدالعزيز^١، أحمد أبراهيم حماج^١، صلاح عبدالولي أبوخذير^٢

المقدمة

تعتبر المياه من أهم النعم التي أنعم الله بها على البشرية لذلك يتعرض أن يحيطى الماء باهتمام الإنسان وتقديره، وتنتشر المياه في الكورة الأرضية بشكل كبير وتلعب دوراً أساسياً في تطور الحياة على الأرض فالماء هو العمود الفقري لجميع مجالات الحياة كما يرتبط تطور المجتمعات الإنسانية إلى حد كبير بتوابع ووفرة المياه لخلق أي تنمية زراعية أو صناعية أو اجتماعية. ولقد برزت في العالم العديد من المشاكل والتي من أهمها ندرة المياه وتلوثها التي تفاقمت بزيادة الاحتياجات المائية بسبب التطور في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية من جهة وزيادة عدد السكان من جهة أخرى، حيث يجد أن زيادة معدلات الاحتياجات المائية يشكل أزمة لأكثر من %٤٣ من سكان العالم، (المعتاز، ١٩٨٩). وتقدر كمية المياه الموجودة على الأرض وبجوفها حوالي ١,٥٠٠ مليون كيلومتر مكعب، (السلاوي، ١٩٨٦)، في حين يجد أن %٩٧,٢ من هذه المياه مالحة تمثلها مياه البحار والمياه الجوفية المالحة، وان المياه العذبة تمثل نسبة قليلة منها حيث أن الكمية الأكبر من المياه العذبة توجد على شكل جليد في القطبين يصعب الانتفاع بها، وتقدر بحوالي ١٥٪ هذا وتعتبر ليبيا من الدول التي تعاني من ندرة المياه حيث تقع ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة والتي فيها ترداد مشاكل ندرة الموارد المائية، حيث يندر تساقط الأمطار، وكذلك الظروف المناخية القاسية التي تساعد على زيادة التصحر وزيادة معدلات فقد المياه نتيجة لارتفاع معدل شدة الإشعاع، وطول فترة السطوع الشمسي، كل هذا يزيد من معدلات فقد المياه وندرتها. كما تفتقر ليبيا إلى مصادر المياه السطحية دائمة الجريان ماعدا بعض الأودية الموسمية، وتعتبر المياه الجوفية المورد الرئيسي للمياه المستخدمة للأغراض والأنشطة المختلفة وبأكثر من ٩٨٪ من إجمالي الاستهلاك المائي،

الملخص العربي

أجريت هذه الدراسة بمنطقة تاجوراء، وشملت الدراسة أربعة مواقع، استهدفت هذه الدراسة معرفة تأثير بعض المؤثرات الموجودة بمنطقة الدراسة وتحديد مدى صلاحية المياه الجوفية بهذه المنطقة للاستهلاك البشري من الناحية الكيميائية والجروثومية وكذلك الاستخدام الزراعي، ومقارنة النتائج المتحصل عليها بالمواصفات القياسية الليبية لمياه الشرب وكذلك مقارنتها بدراسة سابقة أجريت على المنطقة منذ ١٠ سنوات لنفس الآبار، وإنجاز هذا العمل قمت دراسة ٣٥ عينة من الآبار الموجود في المنطقة وعينة مياه من حوض تجميع مياه محطة المعالجة، وشملت التحاليل درجة التوصيل الكهربائي (EC) والأملاح الكلية الذائبة (TDS) وتركيز أيون الهيدروجين (pH) والأيونات الذائبة الموجبة (Mg⁺², K⁺, Ca⁺², Na⁺) والأيونات الذائبة السالبة (NO₃⁻, SO₄²⁻, Cl, HCO₃⁻) ونسبة إدمصاص الصوديوم المعدلة (adj-SAR) وكربونات الصوديوم المتبقية (RSC)، وبعض العناصر الدقيقة والنفiciale وهي (Ni, Cr, Cd, Pb, Fe, Cu, Zn) وبكتيريا القولون Total Coliform وبكتيريا القولون الغائطية (Faecal Coliform). وقد اتضح أن معظم الآبار في منطقة الدراسة متأثرة بال محلفات التي تم صرفها ، حيث وصل تركيز الأملاح الكلية الذائبة (TDS) إلى ٤٠٠ مليграмм/لتر في مياه بعض الآبار، حتى وإن كانت المياه مطابقة للمواصفات القياسية من الناحية الكيميائية في بعض المناطق، فهي غير صالحة من الناحية الجراثومية في البعض الآخر، وكانت مياه منطقة بشر الأسطى ميلاد وهي منطقة خالية من مصادر التلوث وتبعد عن مصادره، مطابقة للمواصفات القياسية الليبية لمياه الشرب من الناحية الكيميائية والجراثومية وكذلك صالحة للاستخدام الزراعي.

^{١,٢} قسم التربة والمياه- كلية الزراعة- جامعة الفاتح- طرابلس- ليبيا

^٢ قسم التربية والمياه- كلية البيطرة والعلوم الزراعية- جامعة السابع من أبريل- الزاوية- ليبيا

am_alsadk2002@yahoo.com

استلام البحث في ٢٣ نوفمبر ٢٠٠٩، الموافقة على النشر في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

للم منطقة، ومقارنتها بنتائج تحاليل هذه الدراسة سنة ٢٠٠٨ وذلك لتقدير مدى الانعكاس والتأثيرات السلبية لتدحرج المياه نوعية هذه المياه على النواحي البيئية والصحية والزراعية المختلفة، وأيضاً تحديد مدى تأثير الآبار بالمنطقة وعلى مسافات متفاوتة بالملوثات الموجودة بمنطقة الدراسة، وتقدم بعض المقترنات للتقليل من خطر هذه الملوثات.

الطريقة البحثية

موقع الدراسة:

تم اختيار منطقة تاجوراء كمنطقة للدراسة وذلك لاحتوائها على العديد من مصادر تلوث المياه الجوفية، وكانت محل بحث ودراسة للعديد من الباحثين في السابق، (المهرك وحمودة، ١٩٧٩)، (الازرق والساعدي، ١٩٩٠)، (السماري، ١٩٩٢)، (الشوكان، ١٩٩٤)، (الباروني، ١٩٩٦)، (عبدالعزيز، ١٩٩٩)، وتقع منطقة تاجوراء بين خطى طول ١٣°٢٠' و ٢٦°٢٦' درجة شرقاً وخطى عرض ٣٢°٤٩' و ٣٢°٥٤' درجة شمالاً وتبعد حوالي ٢٠ كيلومتراً شرق مدينة طرابلس عاصمة الجماهيرية الليبية.

جيولوجية المنطقة:

من خلال الدراسة الجيولوجية لمنطقة (الطلحي، ٢٠٠٢) يمكن تقسيم جيولوجيتها (التكوين والتركيب) إلى جزئين مميزين. الأول يتكون من تكوينات تنتمي إلى الحقب الرابع(Quaternary)، والثانى يتكون من التلال في جنوب السهل ويزداد سكها بالاتجاه نحو البحر ليصل إلى حوالي ٦٠٠ م عند الشاطئ من تكوينات الميوسين الأوسط (Middle Miocene) والميوسين الأسفل(Lower Miocene)، وهي تتكون من طبقات الأحجار الكلسية، والرمال والأحجار الرملية، والشيل تعلو تكوينات من الحقب الثاني (Mesozoic). ويقل سمك تكوينات الميوسين تدريجياً نحو الجنوب لتختفي تقريراً عند خط الشاطئ الحالي ويبعد حوالي (٣٥-٤٠) كم. وتعطى التكوينات الرباعية تكوينات الميوسين، وتتكون من الكالكرنات بالقرب من الشاطئ(حجر قرقاش)، ومن طبقات رملية وطنية جنوب الشاطئ، ويتراوح سمك هذه الطبقات بين عدة أمتار في الشمال والجنوب إلى أكثر من ١٠٠ متر في وسط المنطقة. كما أن التكوينات الممثلة للخزانات الجوفية تتميز بوجود الخزان الاول (السطحى) ويكون من صخور الزمن الرابع،

(إمحمد، ١٩٩٦). وتعتبر المياه الجوفية ذات أهمية كبيرة كمصدر مناسب لسد حاجة الاستهلاك البشري من المياه، وباستمرار التطور الحضاري وتزايد عدد السكان فإن احتياجات الإنسان للماء تتزايد باضطراد وفي نفس الوقت تزداد نسبة تلوث المياه بسبب الأنشطة الزراعية والاقتصادية مثل الاستغلال الحاد والذي يؤدي إلى ظاهرة تداخل مياه البحر في المناطق الساحلية، ووصول العناصر الكيميائية من المصانع، ومياه الصرف الصحي، والأسمدة والمواد الكيميائية من ليبيا (المياه الجوفية، ١٩٩٩). ويعتبر الجزء الشمالي من ليبيا (منطقة الشريط الساحلي الليبي) من أهم المناطق الحيوية حيث يتركز به حوالي ٨١٪ من إجمالي السكان، (الباروني، ١٩٩٦) وتقع فيه أهم المدن ويضم أكبر مساحة من الأراضي الزراعية الصالحة للاستثمار الزراعي ويتح معظم الإنتاج الزراعي والذي يعتمد في كثير من الأحيان على الري الدائم مما يتطلب إضافة كميات كبيرة من المياه.

مشكلة الدراسة:

تعتبر منطقة تاجوراء ضمن المناطق المعتمدة على المياه الجوفية والتي تعرضت للهزات الجوفية بما نتج عنها للأنشطة الصناعية المختلفة والزراعية إلى تأثير المياه الجوفية بهذه الملوثات، إضافة إلى عدم إتباع الطرق المناسبة في معالجة مصادر التلوث وانعدام التخطيط السليم أدى إلى تلوث عناصر البيئة كما تعرضت المنطقة إلى استغلال حاد للمياه الجوفية بشكل كبير خاصة في المناطق، كذلك لوحظ ارتفاع في نسبة الأملاح في المناطق الجنوبيّة من منطقة الدراسة ويعزى إلى أن التدخل قد وصل إلى هذه المنطقة من الجهة الشمالية وقد يكون نتيجة للإزاحة الصاعدة للمياه المالحة.

أهداف الدراسة:

تكتسب هذه الدراسة أهمية بالغة حيث أنها تهدف إلى تأكيد معرفة تأثير بعض الملوثات الموجودة بمنطقة الدراسة وتقدير جودة المياه الجوفية بما من الناحية الكيميائية والجرثومية ومعرفة صلاحية استخدام هذه المياه للأغراض الحضرية والري، ومقارنة نتائج التحاليل وجودة المياه بالمنطقة بالمواصفات القياسية الليبية لسنة ١٩٩٢، واجراء دراسة مقارنة لوضعية ونوعية بعض الآبار لمنطقة خالل سنة ١٩٩٨ وذلك من خلال بعض الدراسات السابقة

السكنى (الحي الجماهيري)، والمزارع المحيطة بهذه المنطقة، وأن المحطة كانت معطلة لفترة طويلة منذ إنشاءها في سنة ١٩٨٤ إلا إنه في سنة ٢٠٠٢ قمت صيانتها وتحديثها لتبدأ في معالجة المياه التي تأتيها من محطة رفع خاصة بالمساكن، وبعدها تم عملية المعالجة تضخ المياه

المعالجة إلى حوض تجميع محفور في منطقة رملية مساحته حوالي هكتار ويتراوح عمقه حوالي ١٠ أمتار تقريباً، على أن تستغل هذه المياه في رى المحاصيل العلفية في المزارع المجاورة بالمحطة، وحيث إن القدرة الإنتاجية لمحطة المعالجة غير قادرة على استيعاب الحجم الهائل من مياه الصرف الصحي للمساكن، وبالتالي تكون المعالجة غير كاملة المراحل وذلك حسب التحاليل التي أجريت على هذه المياه، الأمر الذي سبب في عدم أقبال المزارعين على استعمال هذه المياه، مما أدى إلى تفاقم مشكلة تلوث المياه الجوفية بالمنطقة.

وتشمل كذلك منطقة الحي الجماهيري ومركز البحوث الصناعية والمزارع المحيطة به حيث يتم تصريف مخلفات مركز البحوث الصناعية إلى حوض أنشئ منذ ٢٥ سنة بمطان بطبة من الأسننت العادي ومحفور في منطقة رملية، كما توجد بالمركز محطة للمعالجة ولكن لا تعمل لوجود أعطال بها، (عبدالعزيز، ١٩٩٩).

والبالوسين والميوسين (العلوي)، وأغلب تكويناته من الحجر الرملي والطين حيث يبلغ سمكه ما بين ١٠ - ١٠٠ م، وقد تعرض هذا المخزان للاستراف الكبير خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى هبوط منسوب المياه وزيادة نسبة الملوحة، (لامة، ٢٠٠٠).

مناطق الدراسة:

منطقة مكب القمامنة:

يقع مكب القمامنة في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة الدراسة وتقدر مساحته حوالي ٢٠ هكتار وقد انشأ منذ حوالي ٢٥ سنة، ومن خلال الزيارة الميدانية للمكب لوحظ أن هذا المكب لازال يعمل كمجمع للمخلفات المختلفة من مخلفات عضوية وغير عضوية ومخلفات مبني وغیرها دون أن تراعي فيه أي شروط صحية وبيئية، وقد ترتفع هذه المخلفات إلى عدة أمتار فوق سطح الأرض ويجواره يوجد العديد من الأحياء السكنية ومزارع الانتاج الزراعي والحيواني، وأيضاً تصرف فيه مياه الصرف الصحي والتي تنقل في صهاريج على الشاحنات.

منطقة الحي الجماهيري ومركز البحوث الصناعية:

تقع هذه المنطقة إلى الجنوب من الطريق الساحلي وتشمل الجموع



المصدر: GoogleEarth .Com

شكل ١. منطقة الدراسة موضع عليها موقع الآبار

منطقة المدугة:

منطقة خالية من مصادر التلوث لذلك تم اعتمادها كمنطقة مقارنة للمناطق السابقة.

جمع العينات:

تم جمع ٣٥ عينة ممثلة لمياه الآبار التي لا تزال في الخدمة من آبار منطقة الدراسة والمحفوره على أعماق مختلفة، وقد جمعت العينات على مسافات متغيرة حول مصدر التلوث، وشكل(١) يوضح موقع الآبار التي أخذت منها العينات وحددت بواسطة جهاز تحديد الإحداثيات الأرضية(GPS) كما أخذت عينة من مجمع المياه بعد المعالجة بمنطقة الحي الجماهيري. ولغرض التحاليل أخذت ثلاثة عينات من كل بئر في قنابي زجاجية مغطاة وفقاً للطرق العلمية المتبعه، الأولى حجمها لتر ونصف لتقدير العناصر الرئيسية، والثانية حجمها لتر ونصف لغرض تقدير العناصر الدقيقة الثقيلة فيها مع إضافة حامض النتريك بمعدل ١ملي/ لتر من العينة، حتى يتssنى التقدير لفترة أطول، والثالثة حجمها .٥ لتر لغرض التحليل الجرثومي وذلك بعد تعقيم القنابي وإجراء التحليل الكيميائي للعناصر مباشرة بعدأخذ العينات. تم إجراء التحاليل الكيميائية للعناصر الأساسية والتحاليل الجرثومية في جامعة الفاتح بمختبر كلية الزراعة قسم التربة والمياه، أما النترات والعناصر الثقيلة فأجريت بمختبرات قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة الفاتح.

التحاليل الكيميائية:

التوصيل الكهربائي(EC): تم قياس التوصيل الكهربائي(EC) بوحدة الديسىمتر/متر عند درجة حرارة ٢٥° طبقاً لـ ١٩٩٢ (Rump, Krist).

حساب الأملاح الكلية الذائبة (TDS) Total:

$$EC(dS/m)at25^{\circ}C \times 640 = \text{مليجرام / لتر}$$

تركيز أيون الهيدروجين في المحلول(pH): تم قياس تركيز أيون الهيدروجين طبقاً لـ ١٩٩٢ (Rump, Krist).

العناصر الرئيسية:

الكتيونات الذائبة (Cations):

تم التعاقد على إنشاء المدугة سنة ١٩٧٠ في المنطقة الجنوبيه من مدينة تاجوراء، وبدأت بتجارب التشغيل سنة ١٩٧٤ ونتيجة لزيادة الطلب على منتجات المدugة تم تطوير المدugة وزيادة طاقتها الإنتاجية، وقد حصل تراجع كبير في نشاط المدugة خلال الفترة من سنة ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٦، وذلك لبعض الأمور الفنية الخاصة بمحطة المعالجة بالمدugة، وعدم مقدرة المحطة على معالجة مخلفاتها التي أصبحت تشكل مشكلة لأصحاب المدugة والسكان الجاوريين للمدugة نتيجة للمكونات السامة التي تحويها المخلفات السائلة والراكدة في الأحواض والرواسب الطينية المتكدسة في ساحة المحطة (التواري، ٢٠٠٦). كانت المدugة تستهلك كميات كبيرة من المياه الجوفية الموجودة في الطبقة السطحية الأمر الذي أدى إلى استنزاف المياه وبالتالي تداخل مياه البحر وزيادة نسبة الملوحة في هذه المياه (عبد العزيز، ١٩٩٩). ونظراً لأن موقع المدugة في الجزء الجنوبي من موقع الدراسة وحيث إن اتجاه المياه الجوفية من الجنوب إلى الشمال وذلك استناداً إلى الدراسات السابقة عن هذا الموقع، فإن مياه الصرف من المدugة تشكل مصدراً هاماً لتلوث البيئة لما تحويه هذه المياه على كميات كبيرة من الأملاح بعضها سام مثل الكروم، وبعضها مضر للبيئة مثل النفايات الخلدية التي تحتوي على أصباغ ومواد كيميائية تشمل هيدروكسيد الكروم وكيريتيد وكيريتات وبيكربونات الصوديوم ومجموعة من الأحماض تشمل حامض الكبريتيك والفورميك بالإضافة إلى محليل أخرى (المهرك وحمدة، ١٩٧٩)، كما أن هذه المياه تحتوي على أعداد كبيرة من البكتيريا منها المضر والتي تشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة. وقد أكدت بعض الدراسات الميدانية التي أجريت على هذه المنطقة بأن التلوث الجرثومي يعتبر من الملوثات التي أدت إلى تلوث مياه بعض الآبار الجوفية في المنطقة ويهدد الآبار الأخرى المجاورة (الأزرق والساعدي، ١٩٩٠).

منطقة بئر الأسطى ميلاد (منطقة مقارنة):

تقع هذه المنطقة في الجزء الجنوبي من منطقة الدراسة وهي

- (Ca + Mg) p هي اللوغاريتم السالب للتركيز الجزئي لكل من (الكالسيوم + المغنيسيوم).
- (Alk) p هي التركيز المكافئ لمعادلة قواعد (الكريبونات + البيكربونات).
- pK₂ هي اللوغاريتمات السالبة لثابت الانحلال لحامض الكربونيك وثابت الإذابة لكريبونات الكالسيوم على الترتيب، يتم حساب القيم بالملليمكافي / لتر، (نسيم، ٢٠٠٧).
- حساب كربونات الصوديوم المتبقية (RSC):**
- $$\text{RSC} = \frac{(\text{CO}_3 + \text{HCO}_4)}{(\text{Ca} + \text{Mg})}$$
- ويعبر عن التركيز بالمللي مكافئ / لتر.
- العناصر الثقيلة (Heavy metals):** تم تقدير كل من الكروم (Cr) والكادميوم (Cd) والرصاص (Pb) والحديد (Fe) والنحاس (Cu) والزنك (Zn) والنikel (Ni) باستخدام جهاز الامتصاص الذري [Spectrophotometer Atomic absorption (ALPH4)] باستخدام غاز الاستيلين C₂H₂ كلهب، (Rump, Krist. 1992).
- التحاليل الجرثومية:**
- تم الكشف عن كلاً من بكتيريا القولون الكلية وبكتيريا القولون الغاثطية:
- الكشف عن بكتيريا القولون الكلية (Total Coliform):**
- تعتبر بكتيريا القولون من البكتيريا المتواجدة طبيعياً في القناة الهضمية في الإنسان والحيوان من ذوات الدم الحار وأغلبية السلالات غير ضارة ولا تسبب الأمراض إلا أن البعض منها تفرز سمية مشاكل صحية، (عبدالسلام وعروفات، ٢٠٠٥) وتم الكشف عن بكتيريا القولون الكلية عن طريق المرشح الغشائي، (جمعية الصحة الأمريكية العامة، ٢٠٠٥) وفي هذه الطريقة يستعمل غشاء خاص من ورق الترشيح Membrane Millipore filter يوضع الغشاء في قمع ترشيح خاص، وتحت ظروف التعقيم، يمرر حجم معين من الماء (حوالي ١٠٠ مل)، خلال الغشاء بمساعدة تفريغ، وبعد ذلك يرفع الغشاء، ويوضع على بيئة غذائية انتقائية من نوع M-endo Broth
- موضعية في طبق بتري، ثم تحضين الأطباق على درجة حرارة ٣٧ ° ملمدة ٢٤ ساعة وفيها يراقب نمو المستعمرات البكتيرية على المرشح
- الصوديوم (Na⁺) والبوتاسيوم (K⁺):** تم تقديرهما بواسطة جهاز [Flame photometer (Jenway PFPI)] التقدير بالللهب (Rump, Krist. 1992).
- الكالسيوم (Ca⁺²):** تم تقدير الكالسيوم (Ca⁺²) بطريقة المعايرة بواسطة محلول الفرسنيت Na₂-EDTA معلوم العيارية (0.01 N) (Rump, Krist. 1992).
- المغنيسيوم (Mg⁺²):** تم تقدير المغنيسيوم (Mg⁺²) بطريقة المعايرة وذلك بتقدير (الكالسيوم + المغنيسيوم) معاً (Mg⁺² + Ca⁺²) ثم طرح الكالسيوم السابق تقديره (Rump, Krist. 1992).
- الأنيونات الذائبة (Anions): الكلوريد (Cl⁻):**
- تم تقدير الكلوريد (Cl⁻) بطريقة المعايرة بواسطة نترات الصوديوم (AgNO₃) معلوم العيارية (0.01 N) (Rump, Krist. 1992).
- البيكربونات (HCO₃⁻):** تم تقديرها بواسطة المعايرة بحامض الكربونيك معلوم العيارية (0.005N) مع إضافة دليل الميثيل برتقالي (Rump, Krist. 1992).
- الكبريتات (SO₄²⁻):** تم تقديرها حجمياً بواسطة ترسيب الكبريتات الذائبة عن طريق إضافة كلوريد الباريوم والمعايرة بمحلول الفرسنيت Na₂-EDTA معلوم العيارية (0.001N) (Rump, Krist. 1992).
- النترات (NO₃⁻):** تم تقديرها باستخدام جهاز المطياف الضوئي المنظور - فوق البنفسجي نوع (UV-Visible)
- حساب نسبة إدمصاص الصوديوم (SAR):**
- 1 العادية: $SAR = \frac{\text{Na}}{\sqrt{\frac{\text{Ca} + \text{Mg}}{2}}}$ ويعبر عن التركيز بالمللي مكافئ / لتر.
- 2 المعدلة: $\text{Adjusted - SAR} = \text{SAR} [1 + (8.4 - \text{pHc})]$ حيث pHc قيمة الأس الهيدروجيني النظرية لمياه الري وتستخرج من جداول خاصة ويمكن حسابها من المعادلة التالية: pHc = pK₂ + p(Alk) - p(KC) + p(Ca + Mg) + p(Alk) - حيث:

أن هناك زيادة في قيم الأملاح الكلية الذائبة (TDS) في جميع العينات، فمثلاً في البئر رقم (٤) لسنة ١٩٩٨ كانت قيم الأملاح الكلية الذائبة (TDS) ٥٩٥ مليجرام/لتر، بينما لنفس البئر في سنة ٢٠٠٨ زادت إلى ٧٨١ مليجرام/لتر وذلك نتيجة أن معدلات السحب من هذه الآبار أعلى من معدلات التغذية بالإضافة لاحتواء المكب على مواد ومية صرف صحي ذات تركيزات عالية من الأملاح والتي تذوب وتحتلي مع مياه الأمطار وتصمل إلى المياه الجوفية وتسبب في زيادة ملوحتها. إضافة إلى ذلك قرب المنطقة من شاطئ البحر والذي قد يعرضها لاحتمالية تداخل مياه البحر في حالة زيادة معدلات السحب مسبباً بذلك الزيادة العالية في قيم الأملاح الكلية الذائبة (TDS) كدليل على زيادة تركيز الأملاح بها.

الصوديوم (Na^+): تشير النتائج الواردة في الشكل (٢) أن قيم توزيع أيون الصوديوم (Na^+) ترداد بقيم متفاوتة في المنطقة، وعند مقارنة نتائج سنة ١٩٩٨ مع نتائج سنة ٢٠٠٨ يتضح أن تركيز أيون الصوديوم قد زاد في جميع الآبار من ٦٥ مليجرام/لتر في سنة ١٩٩٨ في البئر (٤) إلى ٨٦ مليجرام/لتر في سنة ٢٠٠٨ في نفس البئر. وتفسر الزيادة في تركيز أيون الصوديوم لوجود تركيزات عالية من الأملاح في المكب والتي تسرب إلى المياه الجوفية بفعل الذوبان بواسطة مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي التي تلقى في المكب والمحتوية على تركيزات عالية من عنصر الصوديوم الذائب وقد يكون مصدر الصوديوم من مناطق متداخلة قرية من منطقة المكب تعرضت لتداخل مياه البحر.

الكلوريد (Cl^-): توضح النتائج الواردة في الشكل (٢) أن قيم أيون الكلوريد (Cl^-) في الغالب للأبار الواقعة شمال المكب أعلى من قيم الكلوريد في الآبار الواقعة جنوب المكب، وعند مقارنة نتائج تحليل سنة ١٩٩٨ مع نتائج تحليل سنة ٢٠٠٨ يتضح أن تركيز الكلوريد قد زاد في معظم الآبار، فراد تركيزه من ١٥٤ مليجرام/لتر سنة ١٩٩٨ في البئر (٤) إلى ١٩٩ مليجرام/لتر سنة ٢٠٠٨ في نفس البئر. وتفسر هذه الزيادة نتيجة لاحتواء المكب على مواد ذات تركيزات عالية من الأملاح المحتوية على أيون الكلوريد والتي يزيد تسربها إلى المياه الجوفية بفعل الذوبان بواسطة مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي المحتوية على كميات عالية من الكلوريد الذائب التي تلقى

الغشائي ويعتبر اختباراً تأكيدياً مباشراً لوجود بكتيريا القولون الكلية.

الكشف عن بكتيريا القولون الغاثية (*Faecal Coliform*):

يعتبر النوع السائد هو بكتيريا *Escherichia coli* والذي يفرز سماً يعرف باسم VERATOXIN ويعطى له اختصاراً (v.t) ويسبب إسهالاً مصحوباً بالدم وتقلصات معوية حادة وقد تنتجه عنه بعض المضاعفات التي قد تؤدي إلى تلف حاد بالكلية أو الجهاز العصبي أو حدوث الوفاة ويرجع السبب في اختيار بكتيريا القولون في الكشف عن تلوث المياه إلى أن ميكروب كولي يعيش أساساً في الأمعاء الغليظة للإنسان والحيوان، لذلك فإن وجوده في المياه يكون دليلاً أكيداً على تلوث المياه بمياه المجاري، (عبدالحافظ وآخرون، ٢٠٠٧) وتم الكشف عن بكتيريا القولون الغاثية عن طريق المرشح الغشائي (جمعية الصحة الأمريكية العامة، ٢٠٠٥) وفيه يتم سحب حجم ١٠٠ مل من نفس عينة الماء المراد الكشف عنها من خلال المرشح البكتيري، ثم وضعها في طبق بتري يحتوي على بيئة انتقائية نوع M-fc Broth ثم التحضير على درجة حرارة ٤٤,٥ ° م لدّة ٢٤ ساعة ويتم تمييزها بلون المستعمرات.

فإذا ثبت بعد هذه الاختبارات، وجود بكتيريا *E. coli*. فمعنى ذلك أن الماء المختبر لا يصلح للشرب ولا للاستعمالات الأخرى، وفي المواصفات الأمريكية فإن الماء الصالح للشرب، يجب أن يحتوي على أقل من ٣ بكتيريا *E. coli*. لكل ١٠٠ مل ماء.

النتائج ومناقشتها

التحاليل الكيميائية:

١- منطقة مكب القمامات:


تم دراسة ٨ آبار تقع بمسافات متفاوتة حول المكب وتتراوح أعماقها بين (٤٥ - ٧٠) متر وتستخدم لأغراض الشرب والري، وكانت النتائج المتحصل عليها كالتالي:

الأملاح الكلية الذائبة (TDS): تظهر النتائج الواردة في الشكل (٢) أن قيم الأملاح الكلية الذائبة (TDS) للأبار الواقعة جنوب المكب أعلى قيم في الأملاح الكلية الذائبة (TDS) من الآبار الواقعة شمال المكب. وبصفة عامة يتضح من النتائج المتحصل عليها خلال سنة

للخزانات الجوفية بتركيزه في المياه، ومن المعروف أن مصادر النترات في التربة مختلفة ومتنوعة، منها فضلات الحماري والآبار السوداء التي ترمي في التربة أو على سطح الأرض ومن تحلل القمامه والممواد الأخرى الموجودة في المكب أو من تحلل مواد نيتروجينية بواسطة الميكروبات لفضلات الإنسان والحيوان وكذلك البقايا النباتية والمحاصيل الوراعية والأسمدة النيتروجينية المصادة في الزراعة وأيضاً من المعروف أن التركيزات العالية للنترات في المياه الجوفية يمكن أن تكون نتيجة للسريان المباشر للمياه السطحية أو دخولها للبئر نتيجة التسرب أو الرشح العميق للمياه الملوثة إلى الخزان الجوفي عن طريق التربة (عبد العزيز، ١٩٩٩) (حمودة وبومدين، ٢٠٠٣).

أيضاً في المكب، وأيضاً قرب المنطقة من البحر الذي يحتوي على تركيزات عالية جداً من أيون الكلوريد مما يدعو إلى الخوف من حدوث ظاهرة تداخل مياه البحر بهذه المنطقة.

النترات (NO₃): تدل النتائج الواردة في الشكل (٢) أن قيم أيون النترات (NO₃) ترداد في الآبار الواقعة في الجهة الجنوبيّة الشرقيّة ونقل في باقي الآبار حول مكب القمامه. وعند مقارنة نتائج سنة ١٩٩٨ مع نتائج سنة ٢٠٠٨ يتضح أن هناك زيادة في تركيز أيون النترات في جميع الآبار الواقعة حول المكب. ويفسر ظهور هذه التركيزات من أيون النترات (NO₃) في مياه الآبار على أن تركيز النترات متغير في المياه الجوفية ولا علاقة للتكتونيات الجيولوجية



شكل ٢. التغير في قيم الاملاح الذائبة وتركيز الصوديوم والكلوريد والنترات لسنة ١٩٩٨ وسنة ٢٠٠٨
بنطاق مكب القمامه

الكلوريد (Cl⁻): تظهر النتائج الواردة في الشكل (3) أن قيم ايون الكلوريد (Cl⁻) للآبار تزيد كلما اقتربنا من المدبعة، ومقارنة نتائج سنة ١٩٩٨ مع نتائج سنة ٢٠٠٨ يتضح أن تركيز الكلوريد قد زاد في جميع الآبار، وترجع الزيادة العالية من ايون الكلوريد نتيجة للأسباب المذكورة سلفاً.

النترات (NO₃): تدل النتائج الموضحة في الشكل (3) أن قيم توزيع ايون النترات (NO₃) للآبار قد زادت في جميع العينات، وعند مقارنة نتائج سنة ١٩٩٨ مع نتائج سنة ٢٠٠٨ يتضح أن هناك زيادة في تركيز ايون النترات في جميع الآبار فمثلاً زاد في البئر (١٧) من ٢٩ مليجرام/لتر في سنة ١٩٩٨ إلى ٥٨ مليجرام/لتر في سنة ٢٠٠٨ في نفس البئر.

٣- منطقة الحي الجماهيري و مركز البحوث الصناعية:

تقع هذه المنطقة جنوب الطريق الساحلي وتشمل الحجم السكاني (الحي الجماهيري) والمزارع المحيطة به، وتم دراسة ١٣ بئراً والتي تقع حول مجمع مياه الصرف الصحي في المنطقة وخلف مركز البحوث الصناعية، وتتراوح أعمق هذه الآبار بين ٢٠-٦٠ متر ويتم استخدام مياه هذه الآبار في أغراض الري والشرب، وكذلك تمأخذ عينة من مجمع المياه الموجود بالمنطقة بعد المعالجة. وكانت النتائج المتحصل عليها كالتالي:


الأملاح الذائبة الكلية (TDS): تظهر النتائج الموضحة في الشكل (4) أن قيم الأملاح الذائبة الكلية (TDS) للآبار الواقعه جنوب مجمع المياه أعلى من الآبار الواقعه في الشمال الشرقي. وبصفة عامة يتضح من النتائج المتحصل عليها خلال سنة ١٩٩٨ ومقارنتها بنتائج سنة ٢٠٠٨ أن هناك زيادة في قيم الأملاح الذائبة (TDS) لعظم العينات حيث سجلت ٢٧٢٨ مليجرام/لتر سنة ١٩٩٨ في البئر (٢٠) وارتفعت إلى ٤٦٢ مليجرام/لتر سنة ٢٠٠٨ في نفس ويرجع السبب في ذلك إلى أن معدلات السحب من هذه الآبار أعلى من معدلات التغذية بالإضافة لاحتواء مجمع المياه على مياه صرف صحي ذات تركيزات عالية من الأملاح والتي تصل إلى المياه الجوفية وتسبب في زيادة ملوحتها إضافة لذلك قرب المنطقة من شاطئ البحر مما عرض المنطقة لتدخل مياه البحر كما أوضحت

٤- منطقة المدبعة بناجوراء:

تقع المدبعة جنوب تاجوراء ومن خلال الزيارة الميدانية لها تبين أنها لا تستغل في الوقت الحاضر إلا أن آثارها لا زالت قائمة حسب ما أثبتته التحاليل، وتم دراسة ٩ آبار تقع حول المدبعة ومحفورة على أعماق تتراوح بين (٣٣-٦٠) متر ومعظم هذه الآبار تستخدم في أغراض الري. وكانت النتائج المتحصل عليها كالتالي:

الأملاح الكلية الذائية (TDS): تظهر النتائج الواردة في الشكل (3) أن الأملاح الكلية الذائية (TDS) للآبار الواقعه شمال المدبعة أعلى قيم من الآبار الواقعه شرق وجنوب المدبعة. وبصفة عامة يتضح من النتائج المتحصل عليها خلال سنة ١٩٩٨ ومقارنتها بنتائج سنة ٢٠٠٨ أن هناك زيادة في قيم الأملاح الكلية الذائية (TDS) في جميع العينات وبنفس الاتجاه فزادت من ٣،٢٦٤ مليجرام/لتر في البئر (١٣) سنة ١٩٩٨ إلى ٤٥١ مليجرام/لتر في نفس البئر. ويرجع السبب في ذلك إلى أن معدلات السحب من هذه الآبار أعلى من معدلات التغذية وخاصة أن المدبعة تستهلك كميات كبيرة من المياه الجوفية تصل إلى ٢٠٠ متر مكعب/اليوم (التوانى، ٢٠٠٦) وتزداد أكثر في الجهة الشمالية. وللاحظ الزيادة العالية في البئر (١٣) هذا لأن البئر محفور في منطقة تجميع المياه المصرفه من عمليات الدباغة والذي تم غلقه حالياً، ونظراً لأن هذا المستنقع استمر لفترة طويلة فإنه سبب في زيادة ملوحة الآبار بهذه المنطقة.

الصوديوم (Na⁺): تشير النتائج الواردة في الشكل (3) أن قيم توزيع الصوديوم (Na⁺) للآبار الواقعه شمال المدبعة أعلى من الآبار الواقعه في شرقه وجنوبه. وعند مقارنة نتائج سنة ١٩٩٨ بنتائج سنة ٢٠٠٨ يتضح أن تركيز الصوديوم قد زاد في جميع الآبار، وتظهر هذه النتائج حقيقة أن معدلات السحب من هذه الآبار تفوق معدلات التغذية، وكذلك نتيجة احتواء مجمع المياه على مياه صرف المدبعة المحتوية على تركيزات عالية جداً من الأملاح الحاوية على ايون الصوديوم حيث انه من المعلوم استخدام ملح كلوريد الصوديوم في حفظ الجلود (المهرك وحمودة، ١٩٧٩) وبالتالي تسرب هذه الأملاح إلى المياه الجوفية.




شكل ٣. التغير في قيم الأملاح الذائبة وتركيز الصوديوم والكلوريد والنترات لسنة ١٩٩٨ وسنة ٢٠٠٨
منطقة المدبعة

البحر الأمر الذي سبب في حدوث تداخل مياه البحر بهذه المنطقة، حيث أنه من المعلوم احتواء مياه البحر على تركيزات عالية جداً من هذا الايون.

الكلوريد(Cl⁻): تظير النتائج الواردة في الشكل(4) أن قيم ايون الكلوريد للأبار الواقعة جنوب مجمع المياه أعلى من الآبار الواقعة شمال شرق مجمع المياه، وعند مقارنة نتائج تحاليل سنة ١٩٩٨ مع سنة ٢٠٠٨ اتضح أن تركيز الكلوريد قد زاد في جميع الآبار وكانت الزيادة بنفس الاتجاه المشار إليه سابقاً، وذلك نتيجة احتواء مجمع المياه على مياه ذات تركيزات عالية من الأملاح المحتوية على ايون الكلوريد والتي تسرب إلى المياه الجوفية.

ذلك الدراسات السابقة لهذه المنطقة الأمر الذي سبب في الارتفاع الفعلي لقيم الأملاح الذائبة الكلية (TDS) لمياه آبار هذه المنطقة.

الصوديوم(Na⁺): تشير النتائج الموضحة في الشكل (4) أن قيم توزيع ايون الصوديوم للأبار الواقعة جنوب مجمع المياه أعلى من الآبار الواقعة في شمالها الشرقي وعند مقارنة نتائج تحاليل الآبار لسنة ١٩٩٨ مع نتائج سنة ٢٠٠٨ اتضح أن تركيز ايون الصوديوم قد زاد في معظم الآبار وبنفس الاتجاه، ويرجع سبب هذه الزيادة نتيجة احتواء مجمع المياه على مياه الصرف الصحي غير المعالجة والتي تحتوي على تركيزات عالية من الأملاح الحاوية على ايون الصوديوم والتي تسرب إلى المياه الجوفية، وأيضاً نتيجة قرب المنطقة من شاطئ



شكل ٤. التغير في قيم الأملاح الذائبة وتركيز الصوديوم والكلوريد والترات لسنة ١٩٩٨ وسنة ٢٠٠٨ بمنطقة الحي الجماهيري والبحوث الصناعية


التسرّب والرشح العميق لمياه الري المحملة بالأسمدة النتروجينية إلى الخزان الجوفي.

٤- منطقة بئر الأسطى ميلاد:

تقع هذه المنطقة جنوب تاجوراء وهي منطقة خالية من مصادر التلوث، وتم دراسة ٥ آبار واقعة في هذه المنطقة ومحفورة على أعمق تراوح بين (٦٠-٧٠) متر ويتم استخدامها في أغراض الشرب والري. وكانت النتائج المتحصل عليها كالتالي:

الأملاح الذائية الكلية(TDS): تظهر النتائج الموضحة في الشكل (5) أن قيم الأملاح الذائية الكلية(TDS) في كل الآبار قد زادت عن قيم الأملاح الذائية الكلية للآبار لسنة ١٩٩٨، وهذه القيم تقع ضمن الحدود المسموح بها طبقاً لمواصفات مياه الشرب الليبية.

الترات(NO3): تدل النتائج الموضحة في الشكل(4) أن قيم توزيع ايون الترات تزيد كلما اقتربنا من مجمع المياه وتقل كلما ابتعدنا عنها في جميع الاتجاهات، وعند مقارنة نتائج تحاليل سنة ١٩٩٨ مع سنة ٢٠٠٨ يتضح أن هناك زيادة خطيرة في تركيز ايون الترات في معظم الآبار، ونجد أيضاً أن هذه الزيادة بنفس الاتجاه المشار إليه سابقاً، ويفسر ظهور هذه التركيزات العالية من ايون الترات (NO3) في مياه هذه الآبار نتيجة لصرف مياه المجاري الخاصة بالمجتمع السكاني ومركز البحوث الصناعية إلى مجمع المياه الذي يحتوي على تركيزات عالية جداً من الايون وتسربها إلى المياه الجوفية بالمنطقة، وكذلك نتيجة السريان المباشر لمياه حوض التجمیع التي تفیض خلال موسم سقوط الأمطار ودخولها للآبار القریبة من حوض التجمیع بشكل مباشر مما سبب في تلوثها، وكذلك نتيجة





شكل ٥. التغير في قيم الأملاح الكلية الذائبة وتركيز الصوديوم والكلوريد والنترات لسنة ١٩٩٨ وسنة ٢٠٠٨ بمجموعة بئر الأسطى ميلاد

النترات(NO_3^-): نلاحظ من خلال النتائج الواردة في الشكل(5) أن هناك زيادة في قيم ايون النترات(NO_3^-) عند مقارنتها بنتائج تحاليل سنة ١٩٩٨ ، وهي قيم مقبولة حسب المعايير القياسية لمياه الشرب.

توزيع بعض العناصر الأساسية في كامل منطقة الدراسة:
الأملاح الكلية الذائبة (TDS): يوضح الشكل (6) أن قيم الأملاح الكلية الذائبة خالل سنة ١٩٩٨ أو سنة ٢٠٠٨ ترداد في اتجاه الشمال الغربي من منطقة الدراسة، وبمقارنة نتائج سنة ١٩٩٨ مع سنة ٢٠٠٨ نلاحظ أن هناك زيادة في قيم الأملاح الكلية الذائبة خالل سنة ٢٠٠٨ وأن منطقة الحي الجماهيري ومنطقة المدبعة تحتوي على

الصوديوم(Na^+): تشير النتائج الموضحة في الشكل(5) أن قيم ايون الصوديوم(Na^+) للآبار قد زادت مقارنة بدراسة سنة ١٩٩٨ في جميع الآبار، إلا أن جميع القيم تقع ضمن الحدود المسموح بها لمواصفات مياه الشرب الليبية.

الكلوريد(Cl): تظهر النتائج الواردة في الشكل(5) أن قيم ايون الكلوريد (Cl^-) كانت تتراوح بين (٨٨-١٢٤) مليجرام/لتر. وعند مقارنة نتائج سنة ١٩٩٨ مع نتائج سنة ٢٠٠٨ اتضحت أن هناك زيادة في تركيز الكلوريد في كل الآبار، وهذه القيم تقع ضمن الحد المسموح به في المواصفات الليبية لمياه الشرب.



شكل ٦ . توزيع الأملاح الكلية الذائية (ملجم/لتر) لكامل آبار منطقة الدراسة لسنة ١٩٩٨ وسنة ٢٠٠٨

الحد المسموح به في تحليل سنة ٢٠٠٨ وهو البئر (٧). منطقة مكب القمامه فقد زاد فيه نسبة عنصر الكادميوم عن الحد المسموح به وهي ٣٠٠٠ مليجرام/لتر، فكانت نتيجة التحليل ٤٠٠٠ مليجرام/لتر والبئر (١٣). منطقة المدبعة فقد تجاوزت فيه نسبة الكروم الحد المسموح به وهي ٥٠٥ مليجرام / لتر فكانت ٥٠٧ مليجرام/لتر.

نتائج ومناقشة التحليل الجرثومي:

١- منطقة مكب القمامه:

تظهر النتائج المتحصل عليها أن عينات المياه التي أخذت من الآبار (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨) ملوثة جرثومياً بدرجات متفاوتة من حيث كثافة التلوث، لذا فإنها تعتبر غير صالحة للاستهلاك الآدمي لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب (المواصفات الأمريكية لمياه الشرب). وعند إجراء مقارنة بين نتائج التحليل الجرثومي لأبار سنّة ١٩٩٨ وسنّة ٢٠٠٨ تبيّن أن العينات (٣، ٥، ٧، ٨) حيث كانت عينات هذه الآبار صالحة للشرب في سنّة ١٩٩٨ إلا أنها ونتيجة لاستمرار عمليات التلوث والتي تمثل في تفريغ صهاريج مياه الصرف الصحي المت哩 في المكب الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة التلوث الجرثومي في المنطقة وأصبحت هذه الآبار غير صالحة للاستهلاك الآدمي لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.







نسبة عالية من الأملاح الكلية الذائية وتقل في مناطقي المكب ومنطقة بئر الأسطى ميلاد.

الصوديوم (Na⁺) والكلوريد(Cl⁻): ترداد قيم أيون الصوديوم والكلوريد في الآبار الواقعه من جهة الشمال الغربي وذلك خلال سنة ١٩٩٨ وسنة ٢٠٠٨ كما هو موضح في الشكل (٧) ونلاحظ أن هناك زيادة في قيمة أيون الصوديوم والكلوريد خلال سنة ٢٠٠٨ ويعزى ذلك لقرب المنطقة من البحر الذي يحتوي على تركيزات عالية جداً من هذين الأيونين.

النترات (NO₃⁻): تدل النتائج الموضحة في الشكل (٧) أن قيم توزيع أيون النترات تزيد كلما اقتربنا من بئر التلوث بالمناطق وتقل كلما ابتعدنا عن مصادر التلوث وذلك للأسباب السالفة ذكرها، ونلاحظ كذلك الزيادة في قيمة أيون النترات في سنة ٢٠٠٨ مقارنة بسنة ١٩٩٨.

نتائج ومناقشة العناصر الدقيقة والثقيلة:

تم تقدير الحديد(Fe) والكادميوم(Cd) والخارصين(Zn) والنحاس(Cu) والكروم(Cr) والرصاص(Pb) والنikel(Ni) لكامل منطقة الدراسة خلال سنة ١٩٩٨ وسنة ٢٠٠٨ وكانت نتائج تحليل هذه العناصر في جميع المناطق لم تصل إلى الحد الأقصى المسموح به وكان بعضها أقل من مستوى قياس الجهاز أي لم تسجل أي قراءة، وقد سجلت في بئرين فقط ارتفاعات أكثر من



شكل ٧. توزيع أيون الصوديوم والكلوريد والنترات لكامل آبار منطقة الدراسة لسنة ١٩٩٨ وسنة ٢٠٠٨

مياه الري حيث أن وجود تراكيز عالية من هذه الايونات في مياه الري تؤدي إلى ترسيب الكالسيوم والمنجنيوم في التربة، وبالتالي تؤثر في نسبة إدمصاص الصوديوم ولقد اقترح مصطلح لتقييم نوعية مياه الري من ناحية محتواها من الكربونات والبيكربونات وقد أطلق عليه كربونات الصوديوم المتبقية Residual Sodium Carbonate (RSC) ويرمز له (RSC) كمعيار لتقييم نوعية مياه الري (NSI) (٢٠٠٧).

والذى يساوى:

$$RSC = (CO_3 + HCO_3) - (Ca + Mg) meq / L$$

وعند تطبيق هذا المعيار على آبار منطقة الدراسة، وجد أن قيمة RSC جميعها ذات قيم سالبة وهذا يعني أن تركيز Ca^{+2} و Mg^{+2} أعلى من تركيز CO_3^{-2} و HCO_3^- أي لا توجد بيكربونات متبقية في جميع عينات المياه.

تصنيف المياه للري:

لتصنيف المياه للري هناك عدة معايير ومؤشرات تستخدم لغرض الحصول على أنواع معينة من مياه الري تختلف من ناحية النوعية والتي تعكس لنا مدى صلاحية هذه المياه لأغراض الري، وبالفعل فقد اقترح عدة أنظمة وخططات لتصنيف مياه الري سيتم استخدام أهتمامها في هذا الحال.

تصنيف مياه الري حسب مختبر الملوحة الأمريكية:

اقتصر هذا النظام في بداية الخمسينيات من قبل مختبر الملوحة الأمريكية (U.S Salinity Laboratory Staff 1954) ويعتبر من أكثر الأنظمة استعمالاً في العالم حتى الآن حيث يأخذ هذا النظام بعين الاعتبار المؤشرين الأساسيين لتقييم المياه وهم التركيز الكلي للأملام (الملوحة) معبراً عنها بالتوصيل الكهربائي (EC) (بالميكروموهزم SAR) عند درجة حرارة ٢٥ ° ونسبة الصوديوم المدمص (SAR) والنظام المقترن بين هاذين المؤشرين للحصول على خطط يضم ١٦ نوع مختلف لمياه الري.

بعد الحصول على قيمي التوصيل الكهربائي ونسبة إدمصاص الصوديوم لمياه الري عندئذ يمكن تحديد نوع المياه بواسطة خطط

٢- منطقة المدبغة:

أظهرت النتائج أن البئر رقم (١١) غير ملوث جرثومياً، أما عينات الآبار (١٠، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥) فتحتوي على خلايا بكيرية أقل من الآبار (٩، ١٦، ١٧) ولكن جميعها ملوثة وغير صالحة للشرب وذلك وفقاً للمواصفات الأمريكية لمياه الشرب. وعند مقارنة نتائج التحليل بين سنة ١٩٩٨ وسنة ٢٠٠٨ اتضحت أن هناك توافق كبير بين نتائج التحاليل التي أجريت.

٣- منطقة الحى الجماهيري ومركز البحوث الصناعية:

أثبتت التحاليل الجرثومية التي أجريت على هذه المنطقة أن جميع عينات الآبار ملوثة جرثومياً وهي وبالتالي غير صالحة للشرب ويرجع السبب في ذلك إلى مياه الصرف الصحي للمساكن الشعيبة بالمنطقة والتي يتم تجميعها في حوض التجمع القريب من المساكن مع العلم بأن هذه المياه غير معالجة بصورة جيدة. أما النتائج المتحصل عليها في سنة ١٩٩٨ فكانت عينات الآبار (٢٢، ٢٦، ٢٧) مياه جيدة وغير ملوثة جرثومياً، أما في تحاليل سنة ٢٠٠٨ فكانت ملوثة جرثومياً نتيجة لتجمیع مياه الصرف الصحي في حوض التجمع.

٤- منطقة بئر الأسطى ميلاد:

تظهر النتائج المتحصل عليها أن عينات الآبار أعطت نتائج مقبولة من الناحية الجرثومية فتعتبر صالحة من الناحية الجرثومية وذلك حسب المواصفات القياسية لمياه الشرب. وعند إجراء مقارنة بين تحاليل سنة ٢٠٠٨ وسنة ١٩٩٨، اتضحت أن هناك توافق كبير بين هذه النتائج. حيث نستنتج من ذلك أن هذه المنطقة بعيدة عن أي مصدر من مصادر التلوث كانت نتائج جميع الآبار بها حالية من التلوث الجرثومي وأظهرت نتائج جيدة من الناحية الجرثومية وفقاً للمواصفات الأمريكية لمياه الشرب.

تقييم كفاءة استخدام المياه للري:

تأثير البيكربونات:

تؤثر البيكربونات على التربة والنبات بطرق مختلفة، لذلك تعتبر أحد عوامل التركيب الكيميائي لمياه الري الداخلة في تقييم نوعية


٢- منطقة المدبرة:

بعد توقيع قيم التوصيل الكهربائي ونسبة إدمصاص الصوديوم على شكل (٨) اتضح أن البئر (١٧) يقع ضمن النوع (C3 - S1) (مياه عالية الملوحة- منخفضة في تركيز الصوديوم) يجب استعمال هذا النوع من المياه فقط في الترب التي لا توجد بها مشكلة وجود طبقات أياً كان نوعها والتي في العادة تعوق حركة المياه لكي تتم عمليات الغسيل بكفاءة، كما يجب تفادي زراعة المحاصيل الحساسة للملوحة. بينما نلاحظ أن الآبار (١٦، ١٢، ١١، ١٠) تقع ضمن النوع (C4 - S2) (مياه عالية جداً في الملوحة - متوسطة في تركيز الصوديوم) لذا يجب استعمال هذا النوع من المياه في الترب ذات الصرف الجيد لأن ارتفاع نسبة الصوديوم ربما يؤدي إلى تقليل النفاذية في التربة، وإضافة المادة العضوية يساعد على حل المشكلة، كما يجب اختيار الأصناف المقاومة للملوحة. في حين وقعت الآبار (٩، ١٣، ١٤، ١٥) ضمن النوع (C4 - S3) (مياه عالية جداً في الملوحة- عالية في تركيز الصوديوم) يعتبر هذا النوع من المياه غير جيد، ويمكن استعماله فقط إذا كانت التربة خشنة وتحتوي على الجبس شريطة عدم وجود طبقات صماء، وتصلح لزراعة النباتات المقاومة للملوحة بعد إجراء عمليات الاستصلاح مع توفر الإدارة الجيدة.

تصنيف مياه الري وذلك بعد تأشير كل من قيمة SAR على الإلحادي الرأسي وقيمة EC على الإلحادي الأفقي ثم إنزال خطوط عمودية ونقطة التقائهما في أحد أنواع المياه يعبر عنها بالرموز CS بواسطتها يمكن الحكم على صلاحية هذه المياه لأغراض الري آخذين بعين الاعتبار نوع المحصول المزروع وطبيعة التربة المستعملة بدرجة أساسية والشكل (٨) يوضح تطبيق مخطط مختبر الملوحة الأمريكي على نتائج التحاليل الكيميائية والطبيعية.

١- منطقة مكب القمامه:

بعد توقيع قيم التوصيل الكهربائي ونسبة إدمصاص الصوديوم على شكل(٨) اتضح أن الآبار (١،٢) وقعت ضمن النوع (C2-S1) (مياه متوسطة الملوحة- منخفضة في تركيز الصوديوم) بالإمكان استعمال هذه المياه في معظم أنواع التربة ولعمليات المحاصيل، وربما تستدعي الحاجة إلى بعض عمليات الغسيل لزراعة المحاصيل ذات الحساسية العالية للأملام مثل الحمضيات. بينما نلاحظ أن الآبار (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨) وقعت ضمن النوع (C3 - S1) (مياه عالية الملوحة- منخفضة في تركيز الصوديوم) عليه يجب استعمال هذا النوع من المياه فقط في الترب التي لا توجد بها مشكلة وجود طبقات أياً كان نوعها والتي في العادة تعوق حركة المياه لكي تتم عمليات الغسيل بكفاءة، كما يجب تفادي زراعة المحاصيل الحساسة للملوحة.



شكل ٨. مخطط تصنيف مياه الري وفقاً لتصنيف مختبر الملوحة الأمريكي

المصدر: (U.S Salinity Laboratory Staff . 1954)

النوع (S1) - (مياه عالية الملوحة- منخفضة في تركيز الصوديوم) يجب استعمال هذا النوع من المياه فقط في الترب التي لا توجد بها مشكلة وجود طبقات أياً كان نوعها والتي في العادة تعوق حركة المياه لكي تتم عمليات الغسيل بكفاءة، كما يجب تفادي زراعة المحاصيل الحساسة للملوحة(يحيى، ١٩٨٢)

نظام دليل منظمة الأغذية والزراعة الدولية لتقدير نوعية مياه الري:

إن مشاكل حركة المياه (الصرف أو الناقلة) نتيجة لزيادة الصوديوم أو نقصان في تركيز الكالسيوم من الممكن تقديرها بواسطة المفهوم الحديث نسبة إدمصاص الصوديوم المعدل (SAR adj) والتي تعرف بواسطة SAR وكرbones الصوديوم المتبقية. هذا المفهوم الجديد يضيف إلى قيمة SAR العادية تأثير الكربونات والبيكربونات من خلال إضافة قيمة PHc المحسوبة. وقيمة PHc تقييم ميل مياه الري إلى إذابة كربونات الكالسيوم الموجود في التربة أو الاتجاه إلى ترسيب كربونات الكالسيوم وتحفيض إذابة الكالسيوم، إن وجود كميات لا بأس بها من الكربونات والبيكربونات يؤثر تأثيراً واضحاً على توفر الكالسيوم. عليه قام باحثان بنشر دليل منظمة الأغذية والزراعة الدولية لتقدير نوعية مياه الري وقد حاولا أن يأخذا بعين الاعتبار كل المحاولات المقترنة التي قدمت سابقاً في هذا المجال من أجل إيجاد نظام يصلح لظروف معظم البلدان آخذين في الاعتبار نوعية الطين السائد في التربة عند تقييم خطر الصودية على التربة كما تم استخدام قيم نسبة إدمصاص الصوديوم المعدلة SAR adj بدل SAR العادية كما لفت الانتباه إلى المحاطر الخاصة بعض مكونات مياه الري(الريدي، ١٩٨٩)، والجدول (١) يوضح هذا التقييم.

الجدول ١. دليل منظمة الأغذية والزراعة الدولية لتصنيف مياه الري على أساس (adj - SAR)

المؤشر	(نسبة إدمصاص الصوديوم adj - SAR)	أقل من ٣	٣ - ٩	مشكلة حادة	درجة المشكلة
المصدر: FAO / UNESCO . 1973)				أكثر من ٩	

٣- منطقة الحي الجماهيري ومركز البحث الصناعية:

بعد توقيع قيم التوصيل الكهربائي ونسبة الصوديوم المدمس على شكل (8) اتضح أن الآبار (24، 28، 29، 30) وقعت ضمن النوع (C3 - S1) (مياه عالية الملوحة- منخفضة في تركيز الصوديوم) يجب استعمال هذا النوع من المياه فقط في الترب التي لا توجد بها مشكلة وجود طبقات أياً كان نوعها والتي في العادة تعوق حركة المياه لكي تتم عمليات الغسيل بكفاءة، كما يجب تفادي زراعة المحاصيل الحساسة للملوحة. بينما تقع الآبار (25، 23، 18) ضمن النوع (C4 - S1) (مياه عالية جداً في الملوحة- منخفضة في تركيز الصوديوم) يستعمل هذا النوع من المياه في الترب ذات الصرف الجيد مثل الترب الخشنة ومتوسطة القوام والتي لا توجد بها طبقات صماء لضمان إتمام عمليات الغسيل، كما يجب اختيار الأصناف المقاومة للملوحة. بينما وقعت الآبار (20، 21، 22) ضمن النوع (C4 - S2) (مياه عالية جداً في الملوحة- متوسطة في تركيز الصوديوم) يجب استعمال هذا النوع من المياه في الترب ذات الصرف الجيد لأن ارتفاع نسبة الصوديوم ربما يؤدي إلى تقليل النفاذية في التربة، وإضافة المادة العضوية يساعد على حل المشكلة، كما يجب اختيار الأصناف المقاومة للملوحة، ووقدا البرلين (26، 27) ضمن النوع (C4 - S3) (مياه عالية جداً في الملوحة- عالية في تركيز الصوديوم) يعتبر هذا النوع من المياه غير جيد، ويمكن استعماله فقط إذا كانت التربة خشنة وتحتوي على الجبس شريطة عدم وجود طبقات صماء، وتصلح لزراعة النباتات المقاومة للملوحة بعد إجراء عمليات الاستصلاح مع توفر الإدارة الجيدة.

٤- منطقة بئر الأسطى ميلاد:

بعد توقيع قيم التوصيل الكهربائي ونسبة الصوديوم المدمس على شكل (8) اتضح أن جميع الآبار بهذه المنطقة وقعت ضمن الجدول ١. دليل منظمة الأغذية والزراعة الدولية لتصنيف مياه الري على أساس (adj - SAR)

أولاً: منطقة مكب القمامه:

في الآبار (١، ٦) وجد انه لا توجد مشكلة عند استعمال مياه هذه الآبار، أما الآبار (٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨) فهناك احتمال زيادة في المشكلة عند استخدام مياهها في الري.

ثانياً: منطقة المدبقة:

نجد في جميع مياه الآبار المدروسة أن هناك احتمال ظهور مشكلة حادة عند استعمال مياه هذه الآبار في الري.

ثالثاً: منطقة الحي الجماهيري ومركز البحوث الصناعية:

بالنسبة لآبار الواقعه في هذه المنطقة تختلف درجة المشكلة بين هذه الآبار فنجد أن هناك احتمال زيادة في المشكلة بالنسبة لآبار (٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٩، ٢٨، ٣٠) واحتمال ظهور مشكلة حادة نتيجة استعمال مياه الآبار (١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٦، ٢٧).
٤-١

رابعاً: منطقة بتر الأسطى ميلاد:

نجد في جميع مياه الآبار المدروسة أن هناك احتمال ظهور زيادة في المشكلة عند استعمال مياه هذه الآبار في الري.

الخلاصة:

أجريت هذه الدراسة في منطقة تاجوراء واشتملت الدراسة على أربعة مناطق وهي منطقة مكب القمامه ومنطقة المدبقة والحي الجماهيري والبحوث الصناعية ومنطقة بتر الأسطى ميلاد وهي منطقة مقارنة. تهدف هذه الدراسة إلى تبعي بعض المعاير (الخصائص) الكيميائية والجرثومية لهذه المصادر، ومن ثم معرفة مدى مطابقة هذه المياه للمواصفات التقاسيم الليبية لمياه الشرب لسنة ١٩٩٢، والكشف عن بعض الملوثات التي قد تحتويها هذه المياه، ومدى صحة استعمال هذه المياه للشرب والري، ومقارنتها بإحدى الدراسات السابقة والتي أجريت سنة ١٩٩٨ ولنفس الآبار ومعرفة ما الذي طرأ على هذه الآبار من تغيرات في تراكيز العناصر الكيميائية والجرثومية. وكانت النتائج المتحصل عليها من تحليل ٣٥ بئراً وعينة من مياه حوض تجميع المياه الخارجيه من محطة التنقية كالتالي:

المؤشرات المعتمدة في منظمة الأغذية والزراعة الدوليه:

لقد اعتمد في هذا الدليل أربعة مؤشرات أساسية لتقدير مياه الري وهي الملوحة والنفاذية والسمية ومشاكل أو تأثيرات أخرى، واستخدم في هذا الدليل أسلوب آخر لتقدير مدى تأثير هذه المؤشرات على التربة والنبات فتم تقسيم شدة الخطورة الناجمة من استخدام المياه المختلفة النوعية إلى ثلاثة أصناف وهي: لا توجد مشكلة، زيادة في المشكلة، مشكلة حادة. بدلاً من الرموز التي استخدمت في مختلط مختبر الملوحة الأمريكي.

ولقد تضمنت المقترنات الواردة ما يلي:

١-استخدام المياه: قوام التربة مزججية رملية – مزججية طينية وتصف بصرف داخلي جيد، أما بالنسبة للمناخ فيفترض أن يكون شبه جاف وكمية الأمطار السنوية قليلة كما يفترض أن يكون الماء الجوفي عميق وليس ضحل، إن استخدام المياه وفي مثل هذه الظروف يجب أن يتحقق أعلى إنتاج للمحاصيل الزراعية خاصة في حالة (لا توجد مشكلة) وفي حالة (زيادة في المشكلة) وجود احتمال (مشكلة حادة) فيجب استخدام محاصيل زراعية متحملة للملوحة من أجل الحصول على إنتاج مناسب.

٢-طريقة وتوقيت الري: يفترض عند استخدام معطيات الجدول (١) أن تكون طريقة الري المستخدمة هي الري السطحي أو الري بالرش.

٣-امتصاص الماء: يفترض أن الحصول يستطيع امتصاص الرطوبة المتيسرة من منطقة الجذور حيثما تكون الرطوبة متوفرة ومتيسرة.

٤-درجة المشكلة: إن التقسيمات ذات العلاقة بدرجة المشكلة المذكورة في جدول دليل نوعية المياه (١) هي ذات حدود ليست حرجة جداً فإن التغير بمقدار ١٠% إلى ٢٠% فوق أو أسفل دليل نوعية المياه مقبول.

وفيما يلي استعراض لتطبيق نظام دليل منظمة الأغذية والزراعة الدولية لتقدير نوعية مياه الري من حيث سمية ايون الصوديوم (نسبة ادمصاص الصوديوم المعدل).

١- منطقة مكب القمامه:

إلى تكون مشاكل حادة. أما من الناحية الجرثومية فقد أظهرت نتائج التحاليل أن البتر رقم (١١) فقط غير ملوث، أما باقي الآبار الأخرى ملوثة بالبكتيريا *E. coli*. وبالتالي فهي غير صالحة للاستعمال البشري.

٣- منطقة الحي الجماهيري ومركز البحوث الصناعية:

تم تحليل ١٣ بئراً وعينة من مياه حوض تجميع المياه الخارجية من محطة التنقية، وتوقعها على شكل (٨) حيث أظهرت نتائج تحليل الآبار أن تركيز الأملاح الكلية الذائبة قد تراوحت بين (٢٢٨٠١-٣٤٦٢) مليجرام/لتر وتعتبر جميعها غير صالحة للشرب من الناحية الكيميائية حسب المعايير العالمية لمياه الشرب لسنة ١٩٩٢، أما من ناحية ملائمتها للزراعة تبعاً لتصنيف مختبر الملوحة الأمريكية وقعت معظم المياه تحت أنواع تراوحت بين (مياه عالية الملوحة - قليلة الصوديوم) حتى النوع (مياه عالية الملوحة - عالية في الصوديوم)، وعند تصنيفها وفقاً للدليل منظمة الأغذية والزراعة العالمية أظهرت النتائج أن استعمال بعض مياه هذه الآبار تؤدي إلى زيادة في المشاكل المرتبطة على استعمالها وقد يشكل البعض الآخر مشاكل حادة جداً. أما نتائج تحليل العناصر الثقيلة فكانت إيجابية حيث لم تسجل أي تركيزات مرتفعة لهذه العناصر تفوق الحد المسموح به لتركيزها في مياه الشرب حسب المعايير العالمية. وجرى تأكيد نتائج التحاليل أن جميع مياه الآبار ملوثة بالبكتيريا *E. coli*. وهي غير صالحة للشرب.

٤- منطقة بئر الأسطى ميلاد:

تم تحليل ٥ آبار وتوقعها على شكل (٨) وعما أن هذه المنطقة بعيدة عن مصادر التلوث إلا أنه قد حصلت زيادة قليلة في بعض تركيز التحاليل الكيميائية للعناصر الأساسية، وكانت تركيز الأملاح الكلية الذائبة لم تتجاوز ٦٩٧ مليجرام/لتر، وهي ملائمة للشرب من الناحية الكيميائية، أما من ناحية ملائمتها للزراعة تبعاً لتصنيف مختبر الملوحة الأمريكية وقعت جميعها ضمن النوع (C3 - S1) (مياه عالية الملوحة- منخفضة في تركيز الصوديوم)، أما عند تصنيفها تبعاً لمعايير منظمة الأغذية والزراعة الدولية من حيث سمية منظمة الأغذية والزراعة العالمية فقد تجاوزت تركيز الصوديوم، وعند تحليل العناصر الثقيلة كانت تركيز الكروم أعلى بكثير مما هو مسموح به، حيث تجاوز تركيز الكروم (٣٤٥١) مليجرام/لتر، بينما تجاوز تركيز الكروم (١٣) في تحليل العناصر الثقيلة، مما يدل على أن مياه بئر الأسطى ميلاد هي ملوثة بتركيزات أعلى من المسموح به.

٢- منطقة المدبقة:

تم تحليل ٩ عينات آبار وتوقعها على شكل (٨) وأظهرت النتائج أن تركيز الأملاح الكلية الذائبة قد ارتفعت ووصلت إلى (٣٤٥١) مليجرام/لتر بالإضافة إلى العناصر الرئيسية الأخرى مقارنة بنتائج سنة ١٩٩٨، أما نتائج تحليل العناصر الثقيلة تحت الحد المسموح به في نتائج سنة ١٩٩٨، بينما في سنة ٢٠٠٨ كانت في البئر (١٣) فقط قد تجاوز عنصر الكروم الحد المسموح به. أما من ناحية ملائمتها للزراعة فإن اغليها يقع ضمن النوع (C4-S2) (مياه عالية الملوحة- متوسطة في تركيز الصوديوم) والنوع (-C4) (مياه عالية جداً في الملوحة- عالية في تركيز الصوديوم)، وعند تصنيفها تبعاً للدليل منظمة الأغذية والزراعة العالمية من حيث سمية الصوديوم أظهرت النتائج أن استعمال بعض مياه هذه الآبار تؤدي

* الإسراع في إيجاد حل مناسب لخوض تجميع مياه الصرف الصحي بمنطقة الحي الجماهيري لما سببه من مشاكل في تلوث المياه الجوفية بالمنطقة.

* الاهتمام بالتحاليل الكيميائية والجرثومية لعينات المياه التي يجب أن تجمع من الآبار المستغلة لأغراض الشرب والري دورياً، وملاحظة التغيرات التي تحدث لها، والاهتمام بتطهير مياه الشرب بها، وإيقاف تداخل مياه البحر بتنظيم عملية حفر الآبار والإقلال من انتشارها العشوائي.

* نقل المانع التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل مدبعة الجلود إلى أي موقع مناسب على البحر حيث يعتمد فيها على تخلية مياه البحر وصرف المياه الناتجة بعد معالجتها إلى البحر بالطرق السليمة.

* ضرورة الإسراع بتزويد منطقة الدراسة بـمياه النهر الصناعي العظيم من أجل المساعدة في إحداث التوازن المائي في هذه المنطقة التي تؤكد المعلومات والدراسات المتوفرة إلى نضوب الموارد المائية بها وتداخل مياه البحر مما جعل المنطقة مهددة بأخطار تملح التربة.

* ترشيد استخدام المياه الجوفية وإيجاد الطرق الكفيلة بإيقاف تداخل مياه البحر لخزانات المياه الجوفية، مع ضرورة المحافظة على تلك المياه عند الاستعمال وذلك بزراعة المحاصيل الزراعية المناسبة واختيار نظام الري المناسب وعدم الإسراف في مياه الري.

* تنفيذ القوانين واللوائح والتشريعات البيئية المتعلقة باستغلال الموارد البيئية، وحمايتها من مخاطر التلوث بمختلف أنواعه.

* الإستفادة من نتائج هذه الدراسة لتطبيق النماذج الرياضية مستقبلاً، من خلال جمع معلومات كافية عن منطقة الدراسة لغرض إمكانية تطبيق النماذج الرياضية المتطورة.

المراجع

- ١- إبراهيم صالح المختار، ١٩٨٩، تحسين نوعية المياه الجوفية، مجلة الزراعة والمياه عدد (٥) صفحة ٣٤ - ٣٥.
- ٢- أحمد الزبيدي، ١٩٨٩، ملودة التربية، الأسس النظرية والتطبيق، جامعة بغداد، بيت الحكمة.
- ٣- الطاهر أحمد يحيى، ١٩٨٢، إدارة واستصلاح الأراضي الملحة، نشرة رقم ٧، منشورات قسم الإرشاد والتعاون الزراعي.

القياسية الليبية لمياه الشرب لسنة ١٩٩٢. أما الجانب الحرثومي فقد أظهرت نتائج التحليل أن هذه الآبار غير ملوثة بالبكتيريا *E. coli* وبالتالي فهي صالحة للاستعمال البشري.

التوصيات

وكخلاصة لهذه الدراسة تم التوصل إلى جملة من التوصيات والمقررات، ونأمل أن تكون بمثابة حلول مستقبلية لأحد أهم مشاكل التلوث، والتي باتت محور اهتمام الكثير من الدارسين لما لها من خاطر تهدد صحة الإنسان، وعليه توصي هذه الدراسة:

* الاستمرار في إجراء البحوث على تلوث المياه الجوفية في هذه المنطقة ومراقبة التغيرات التي قد تحدث في المياه الجوفية ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من آثار المشكلة.

* استعمال الطرق العملية الحديثة والمناسبة في التخلص من القمامه والمواد الصلبة وتحديد الكيفية المناسبة لمعالجتها والاستفادة من الجزء الأكبر منها بإعادة تدويرها.

* توفير شبكة لصرف المخلفات المنزلية السائلة بالمناطق التي تفتقر لها، وربطها بمحطة معالجة المياه، للاستفادة منها بدلاً من أن تكون مصدراً للتلوث.

* ضرورة إلزام المواطنين بالمناطق الريفية إتباع الممارسات الفنية عند إقامة الخزانات الأرضية(البيارات) لصرف المخلفات المنزلية السائلة (مياه المجاري) حتى لا تكون مصدر تلوث خطير يهدد سلامه المياه الجوفية.

* الاهتمام بـمياه المخلفات الصناعية وعدم التخلص منها في البيئة إلا بعد التأكد من مطابقتها للممارسات القياسية والعمل على التخلص منها بصورة صحيحة ودراسة إمكانية الاستفادة منها مجدداً.

* الاهتمام بمحطة معالجة مخلفات الحي الجماهيري من حيث الطرق المتبعة لمعالجة مياه الفضلات، وكذلك زيادة القدرة الاستيعابية لمحطة التنقية، مع ضرورة التخلص من بعض الملوثات الخطيرة بالطرق العلمية السليمة.

- ٤- الموصفات القياسية الليبية رقم (٨٢) لمياه الشرب ١٩٨٢، المركز الوطني للموصفات والمعايير القياسية.
- ٥- جاد الله عزوز الطلحي، ٢٠٠٢ ، حتى لا نموت عطشاً، منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام، ليبيا.
- ٦- رمضان الصالحين المسماري، ١٩٩٢ ، جودة المياه المتحصل عليها من آبار منطقة سوق الجمعة والمناطق الخيطة بما، رسالة ماجستير (غير منشورة) جامعة الفاتح، طرابلس.
- ٧- سالم عمر احمد، ١٩٩٦ . مصادر المياه في الجماهيرية الليبية. الدورة التدريبية حول استعمالات المياه شبه المالحة والمالحة في الري. طرابلس مايو ١٩٩٦ . بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).
- ٨- سليمان الباروبي، ١٩٩٦ ، تلوث المياه الجوفية بالجماهيرية العظمى، العدد الأول، مجلة الماء والحياة، الهيئة العامة للبيئة.
- ٩- عبد الرزاق مصباح عبد العزيز، ١٩٩٩ ، تقييم جودة المياه الجوفية في منطقة تاجوراء رسالة ماجستير (غير منشورة)، جامعة الفاتح، طرابلس.
- ١٠- عبد الوهاب محمد عبد الحافظ و محمد الصاوي و محمد مبارك، ٢٠٠٧ ، الميكروبيولوجيا التطبيقية، المكتبة الأكاديمية، مصر.
- ١١- علي الأزرق وبشير الساعدي، ١٩٩٠ ، تلوث المياه الجوفية بالكرم في منطقة مدبغة تاجوراء، المؤشر الأول لعلوم البيئة، مركز البحوث الصناعية، طرابلس- Libya.
- ١٢- علي زين العابدين عبد السلام و محمد بن عبد المرضي عرفات، ٢٠٠٥ ، تلوث البيئة ثمن للمدنية، الناشر المكتبة الأكاديمية، مصر.
- ١٣- فائزة التواوي عبد الناصر التواوي، ٢٠٠٦ ، تقدير عنصر الكروم وبعض العناصر الثقيلة ذات الأهمية البيئية في المياه الجوفية القرية من مصنع الدباغة وصناعة الجلود بتاجوراء، رسالة ماجستير(غير منشورة)، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس.
- ١٤- ماهر جورجي نسيم، ٢٠٠٧ ، تحليل وتقديم جودة المياه، كلية الزراعة، سابا باشا، جامعة الإسكندرية الناشر (منشأة المعارف) بالإسكندرية.
- ١٥- محمد سالم حمودة و محمد محمد بومدين، ٢٠٠٣ ، تلوث المياه الجوفية بالتراث، مجلة البيئة، العدد التاسع.
- ١٦- محمد طلحة الشوكاح، ١٩٩٤ ، الآثار المترتبة ومشاكل التلوث، مجلة الهندسي، العددان (٢٥ - ٢٦).
- ١٧- محمد عبد الله لامة، ٢٠٠٠ ، المشكلات الناتجة من استغلال المياه الجوفية في سهلي الجفارة وبنغازي وطرق التغلب عليها، مجلة قاريونس العلمية، السنة الثالثة عشر، العدد الثالث والرابع.
- ١٨- محمود سعيد السلاوي، ١٩٨٦ ، المياه الجوفية بين النظرية والتطبيق، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، مصراته.
- ١٩- يوسف المهرك وعمر حمودة، ١٩٧٩ ، تقرير عن نتائج الدراسات حول التحكم في مياه الصرف للمدبقة بتاجوراء، الهيئة القومية للبحث العلمي، طرابلس.
- ٢٠- FAO. 1973. Water quality for agriculture. Irrigation and drainage paper. Food and Agriculture Organization of the United Nation, Rome.
- ٢١- Matthess, G , 1982. The properties of groundwater. John Wiley and S Sons , New York, U.S.A.
- ٢٢ - Rump, Krist. 1992. Laboratory Manual for the Examination of Water Waste Water and Soil . New York. Basel. Cambridge.
- ٢٣- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19 the edition, 1995, published jointly by the American Public Health and American 1015 15th Street NW, Washington, D.C. 2005) .
- ٢٤- U.S.Salinity Laboratory Staff . 1954 . Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soil . U. S . Dep. Agric. Handbook No. 60.

ABSTRACT**Monitoring the Quality of Groundwater Resources at Tajouraa, Lybia**

Abdulaziz, A.M, Ekhmaj, A.I and Abokhder, S. A

This study was conducted in Tajoura area. It is aimed to identify the effect of some pollutants on groundwater quality and to evaluate its suitability for drinking and irrigation. The results of this study were compared with those obtained by previous one which was carried out 10 years ago for the same wells and also with the standard of Libya 1992. To achieve the objectives of the study, 35 samples of groundwater were collected from wells within the selected area during April 2008. For comparison purposes, one sample was taken from the wastewater treatment plant lagoon. Many chemical and biological analysis have been performed. The chemical analysis was carried out to determine the Electric conductivity (EC), pH, Total Dissolved Solid (TDS), Na^+ , K^+ , Ca^{+2} , Mg^{+2} , Cl^- , HCO_3^- , SO_4^{2-} , NO_3^- , Sodium Adsorption Ratio (SAR) and Residual Sodium Carbonate (RSC). Heavy metals like, Pb, Cr, Fe, Cu, Zn, Ni and Cd were also determined. The biological analyses were also performed

to investigate the presence of *Total Coliform* and *Escherichia coli* in the water samples.

The results showed that most of the study area is highly affected by the wastewater and seawater intrusion. In addition, the results proved that the concentration of Total Dissolved Solid increases towards the north whereas it reached to more than 3400 mg/l in some water samples. It has been noted that some water samples are chemically suitable for drinking and irrigation usage. On the other hand, the highly presence of *Total coliform* and *Escherichia coli* in the water indicated that the wells were exposed to sanitation which emerged from wastewater. The water samples which taken from Bir Austa Milad area were found to be suitable for drinking and irrigation according to Libyan standards 1992.. Such results revealed that Bir Austa Milad area located quite faraway from the indicated pollution sources.